

## FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTU



Pohľad z boku – stav pred rekonštrukciou.



Celkový pohľad – stav pred rekonštrukciou.



Pohľad na pôvodnú prístavbu, ktorá bola odstránená – stav pred rekonštrukciou.



Chodba – stav pred rekonštrukciou (m.č. 1.01).



Miestnosť č. 1.02 – stav pred rekonštrukciou s poškodeným stropom a bočnými stenami.



Pohľad z miestnosti č. 1.03 do miestnosti č. 1.02 – stav pred rekonštrukciou.



Pohľad na čelnú uličnú fasádu – stav pred rekonštrukciou.



Čelná a bočná fasáda – stav po odstránení nepôvodnej prístavby.



Nové omietky čelnej fasády so zachovaním pôvodného členenia fasády typickej pre našu obec.



Nové vápenné vonkajšie jadrové omietky na časti bočnej susedskej fasáde.



Začistovanie novej hladkej omietky na bočnej susedskej fasáde.



Záverečný farebný vápenný náter bočnej steny.



Pohľad na uličnú fasádu – stav po obnove.



Vstupné dvere do budúceho komunitného a spoločenského centra – stav pre obnovu.



Vstupné dvere do centra – stav po osadení nových dverí.



Vstupné dvere a fasádny úprava – stav po ukončení prác.



Miestnosť č. 1.03 – stav po odstránení poškodených omietok stropu, oprava časti omietok stien.



Miestnosť č. 1.02 – steny po čiastočnom odstránení poškodených omietkových vrstiev.



Výkopové práce v chodbe – stav pred osadením rozvodov kanalizácie a vody.



Nové rozvody kanalizácie a vody v miestnostiach 1.01 (chodba) a 1.05 (hygienická miestnosť).



Rozvody vody a kanalizácie v budúcej kúpeľni.



Osadená nová plastová žumpa s kanalizačnými vpustami.



Podlaha chodby a kúpeľne – stav po zaliatí rozvodov.



Vyústenie rozvodov vody pre budúce osadenie nového vykurovacieho kotla.



Rozvody vody – stav po montáži vykurovacieho potrubia a pred osadením a elektro kotla.



Dverová zárubňa – stav pred ich obnovou.



Stav po osadení vyrobenej novej repliky okna.



Nové okenné jadrové omietky, osadený nový radiátor v spoločenskej miestnosti.



Pôvodné dvere so zárubňou – stav po ich obnove.



Nová podlaha chodby s novými dvermi do kúpeľne.



Nové rozvody kúrenia – stav po ukončení prác.



Nová výlevka s novou batériou.



Nový elektrokotel.



Pohľad do kúpeľne – stav po ukončení prác.



Nové omietky kúpeľne a novým obkladom.



Nové rozvody kúrenia s osadeným radiátorom v chodbe.



Osadenie vodomernej šachty.



Celkový pohľad na bočnú fasádu – stav po rekonštrukcii.



Celkový pohľad na uličnú fasádu – stav po rekonštrukcii.



Pohľad na nové repliky okenných výplní – stav po rekonštrukcii.



Miestnosť č. 1.05 – hygienická bunka s novou toaletou – stav po rekonštrukcii.



Miestnosť č. 1.05 – hygienická bunka s novým umývadlom – stav po rekonštrukcii.



Spoločenská miestnosť č. 1.02 s prechodom do ďalšej miestnosti č. 1.03 – stav po rekonštrukcii.



Nové omietky a opravená pôvodná drevená podlaha - stav po rekonštrukcii.



Opravené pôvodné dvere z chodby do spoločenskej miestnosti 1.02 – stav po rekonštrukcii.